

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto

Scadenza Taratura: 12/08/2022

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex2 40159.19

Tipologia Gas: Metano

Scadenza Taratura: 02/02/2022


Operatori: Golinelli Jimmy

Impianto: 35582-Travagliato

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Metanodotto SNAM	ACCIAIO	Veicolare		AP
Travagliato	Metanodotto SNAM	ACCIAIO	Pedonale		AP
Travagliato	Piazza LibertÃ?Ã	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Piazza LibertÃ?Ã	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Piazza della Pace	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Piazzale Ospedale	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Piazzale Ospedale	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Piazzale Primo Maggio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via A. Diaz	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via A. Gramsci	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via A. Mai	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via A. Volta	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Adamello	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Adamello	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Agostino Gallo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Aldo Moro	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Alessandro Manzoni	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Alessandro Pertini	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Alessandro Pertini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Angelo Canossi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Aurora	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Averolda	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Bassano Cremonesini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Bassolino	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Belvedere	ACCIAIO	Veicolare		BP

 <p>CPL CONCORDIA SINCE 1899 Group</p> <p><small>CPL CONCORDIA Soc. Coop. Via A. Grandi, 39 - 41039 Concordia s/S (MC) - ITALY tel. +39 0535 616171 - fax +39 0535 616300 mail info@cpl.it - pec.cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it</small></p>	<p>Azienda: Azienda Servizi Territoriali Spa</p> <p>Zona: Travagliato</p> <p>Data Ispezione: 20/12/2021 - 22/12/2021</p>	<p>Servizio ispezione reti gas</p>
	<p>Pagina 2 di 10</p>	

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Breda	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Breda	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Brescia	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Brescia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via C. Battisti	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via C. Battisti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Caduti del Terrorismo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Caduti di Guerra e	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Campo Lungo	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Campo lungo	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Cantarane	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Casaglia	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Casaglia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Castrezzato	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Castrezzato	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Caterina Golini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Cava	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Cava	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Chiari	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Chiari	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Civerchio da Crema	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Crepuscolo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Crocefisso	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Dante Alighieri	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Dei Brusati	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Dei Campazzi	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Don A. Marini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Don Angelo Colombo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Don Luigi Sturzo	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Don Luigi Sturzo	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Don Mario Turla	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Don Primo Mazzolari	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Don Primo Mazzolari	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Donatori di Sangue	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Dugalone	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Enrico De Nicola	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Enrico De Nicola	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via F. Filzi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Fausto Zugno	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Fausto Zugno	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Fenida	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Feniletti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Filippo Lippi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Filippo Lippi	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Finiletti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Flli. Bandiera	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Francesco Paglia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Francesco Ziliani	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Bignotti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Bignotti	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via G. Garibaldi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Giolitti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Mameli	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Marconi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via G. Oberdan	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Gabriele d'Annunzio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Giacomo Matteotti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Giacomo Matteotti	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Giolitti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Giorgio Saccaro	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Giovanni Pascoli	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Giovanni Uboldi	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Giovanni Uboldi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Giuseppe Mazzini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Gorizia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Gusman	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Iv Novembre	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Iv Novembre	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Iv Novembre	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via J. F. Kennedy	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Lepre	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Lograto	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Lograto	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via Lograto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Luigi Cadorna	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Luigi Cadorna	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Luigi Einaudi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Macello	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Manca Pane	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Manca Pane	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Mandorle	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Marsala	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Marsala	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Massimo d'Azeglio	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Massimo d'Azeglio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Monte Grappa	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Monte Grappa	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Moretto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Mulini	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Mulini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Napoleone	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Nassiriya	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Novis	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Novis	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Oriana Fallaci	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Orzinuovi	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Orzinuovi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Ottorino Marcolini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Padre Dionisio Troncana	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Padre Dionisio Troncana	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Padre Pio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Palmiro Togliatti	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Palmiro Togliatti	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Paolo VI	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Paolo VI	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Papa Giovanni Xxiii	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Pianera	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Piave	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Piave	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Pietro Nenni	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Pietro Nenni	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Pio XI	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Pio XI	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Prati Nuovi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Privata Sandrini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Privata Sandrini	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Raffaello Sanzio	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Raffaello Sanzio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Ridolfi	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Ridolfi	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via Ridolfi	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Rodolfo Vantini	ACCIAIO	Veicolare		BP

 CPL CONCORDIA <small>SINCE 1899 Group</small> <small>CPL CONCORDIA Soc. Coop. Via A. Grandi, 39 - 41039 Concordia s/S (MO) - ITALY tel. +39 0535 616371 - fax +39 0535 616300 mail info@cpl.it - pec.cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it</small>	Azienda: Azienda Servizi Territoriali Spa Zona: Travagliato Data Ispezione: 20/12/2021 - 22/12/2021	Servizio ispezione reti gas
	Pagina 6 di 10	

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Roma	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Romanino	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Romanino	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Rose	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via Rose	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Rose	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Salvo d'Acquisto	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Salvo d'Acquisto	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via San Benedetto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via San Carlo Borromeo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via San Francesco d'Assisi	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via San Francesco d'Assisi	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via San Francesco d'Assisi	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via San Francesco d'Assisi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via San Marco	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via San Marco	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via San Rocco	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Caterina da Siena	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Giulia	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Santa Giulia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Maria Crocefissa di	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Maria Dei Campi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Maria dei Campi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santa Maria di Campi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Santi Pietro E Paolo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Scuole	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Silvio Pellico	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Solferino	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Tentori	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Tito Speri	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Trento	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via Trento	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Trepola	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Trepola	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Trieste	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Trieste	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Turati	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Ugo Foscolo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via V. Veneto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Valverde	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Valverde	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via Vigna	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Vittime del Lavoro	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via Vittime del Lavoro	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Via Vittorio Bachelet	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Vittorio Emanuele II	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via X Giornate di Brescia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via X Giornate di Brescia	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via XI Settembre	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via XXV Aprile	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Xxiv Maggio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via Xxvi Aprile	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via de Gasperi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via dei Brusati	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via dei Metalli	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via dei Mille	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via dei Sambrioli	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Ciliegio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Commercio	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Ferro	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Gabaneto	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Gabaneto	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Via del Gelso	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Lavoro	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Lavoro	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via del Lavoro	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Levante	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Pero	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Pero	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Platano	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Platano	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Platano	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via del Rame	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via del Risorgimento	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Sole	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via del Torchio	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via dell'Arte	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via dell'Artigianato	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via dell'Industria	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via dell'Olmo	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via dell'Olmo	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via della Lendena	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via della Lendena	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Via della Romiglia	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via della Rondine	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Via della Scienza	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Via della Tecnica	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Viale Conciliazione	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Viale Conciliazione	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Viale Conciliazione	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Viale Europa	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Viale Europa	ACCIAIO	Pedonale		MP
Travagliato	Viale della Rovere	ACCIAIO	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Vicolo Arsenale	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Arsenale	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Betturini	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Bianchi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Broli	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Campestre	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Cancellò	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Cascine	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Cascine	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Congrega	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Consorziale	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Diurno	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Edifici	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Edifici	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Gabbiane	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Gabbiane	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Orientale	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Ortoglie	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Palazzi	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Parmigiano	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	Vicolo Parmigiano	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Passerino	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Passerino	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Portello	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Remoto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Remoto	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Ritorto	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo Ruscello	ACCIAIO	Pedonale		BP
Travagliato	Vicolo Ruscello	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo della Luna	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	Vicolo della Luna	ACCIAIO	Pedonale		BP

Azienda: Azienda Servizi Territoriali Spa

Zona: Travagliato

Data Ispezione: 20/12/2021 - 22/12/2021

**Servizio
ispezione reti gas**

Pagina 10 di 10

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Travagliato	Vicolo delle Stelle	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	_PipeID: 1183	ACCIAIO	Veicolare		BP
Travagliato	_PipeID: 1207	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	_PipeID: 1219	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	via Santa Maria dei Campi	ACCIAIO	Veicolare		MP
Travagliato	via Tentori	ACCIAIO	Veicolare		BP

Totale Rete Ispezionata:

Veicolare 67.328 m

Pedonale 5.333 m

Totale 72.661 m

Firma Operatore

