

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 16866.16 **Condizioni del Terreno:** Asciutto

Scadenza Taratura: 04/07/2023 **Vento:** Nessuno

Strumento Portatile: Huberg Laserone 17002.18 **Tipologia Gas:** Metano

Scadenza Taratura: 28/06/2023

Operatori: Manfredini Andrea

Impianto: 35582-Travagliato

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Piazza Libertà	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Piazza Libertà	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Piazza della Pace	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Piazza della Pace	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Piazzale Ospedale	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Piazzale Ospedale	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Piazzale Primo Maggio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via A. Diaz	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via A. Gramsci	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via A. Mai	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via A. Volta	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Adamello	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Adamello	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Adamello	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Adamello	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Agostino Gallo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Aldo Moro	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Alessandro Manzoni	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Alessandro Pertini	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Alessandro Pertini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Angelo Canossi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Aurora	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Averolda	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Bassano Cremonesini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Bassolino	ACC	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Belvedere	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Breda	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Breda	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Brescia	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Brescia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via C. Battisti	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via C. Battisti	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Caduti del Terrorismo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Caduti di Guerra e	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Campo Lungo	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Campo lungo	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Cantarane	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Casaglia	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Casaglia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Castrezzato	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Caterina Golini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Cava	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Cava	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Chiari	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Chiari	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Civerchio da Crema	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Crepuscolo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Crocefisso	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Dante Alighieri	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Dei Brusati	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Dei Campazzi	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Dell'Artigianato	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Don A. Marini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Don Angelo Colombo	ACC	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Don Luigi Sturzo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Don Luigi Sturzo	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Don M. Turla	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Don Primo Mazzolari	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Don Primo Mazzolari	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Donatori di Sangue	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Dugalone	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Enrico De Nicola	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Enrico De Nicola	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via F. Filzi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Fausto Zugno	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Fausto Zugno	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Fenida	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Fenilette	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Filippo Lippi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Filippo Lippi	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Finilette	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Flli. Bandiera	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Foresta	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Francesco Paglia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Francesco Ziliani	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Bignotti	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Bignotti	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Garibaldi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Giolitti	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Mameli	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Marconi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Oberdan	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via G. Saccaro	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Gabriele d'Annunzio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Giacomo Matteotti	ACC	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Giacomo Matteotti	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Giolitti	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Giovanni Pascoli	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Giovanni Ubaldi	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Giuseppe Mazzini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Gorizia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Gusman	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Iv Novembre	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Iv Novembre	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Iv Novembre	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via J. F. Kennedy	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Lepre	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Lograto	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Lograto	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Lograto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Luigi Cadorna	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Luigi Cadorna	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Luigi Einaudi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Macello	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Manca Pane	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Manca Pane	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Mandorle	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Marsala	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Massimo d'Azeglio	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Massimo d'Azeglio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Monte Grappa	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Monte Grappa	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Moretto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Mulini	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Mulini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Mulini	ACC	Pedonale		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Napoleone	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Nassiriya	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Novis	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Novis	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via O. Fallaci	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Orzinuovi	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Orzinuovi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Ottorino Marcolini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Padre Dionisio Troncana	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Padre Pio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Palmiro Togliatti	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Palmiro Togliatti	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Paolo VI	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Paolo VI	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Papa Giovanni Xxiii	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Piave	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Piave	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Pietro Nenni	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Pio XI	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Pio XI	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Prati Nuovi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Privata Sandrini	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Privata Sandrini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Raffaello Sanzio	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Raffaello Sanzio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Ridolfi	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Ridolfi	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Ridolfi	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Rodolfo Vantini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Roma	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Romanino	ACC	Veicolare		MP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Romanino	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Rose	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Rose	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via S. Francesco	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via S. Francesco	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Salvo d'Acquisto	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Salvo d'Acquisto	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via San Benedetto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via San Carlo Borromeo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via San Francesco d'Assisi	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via San Francesco d'Assisi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via San Marco	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via San Marco	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via San Rocco	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Caterina da Siena	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Giulia	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Santa Giulia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Maria Crocefissa di	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Maria Dei Campi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Maria dei Campi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santa Maria di Campi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Santi Pietro E Paolo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Scuole	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Silvio Pellico	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Solferino	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Tentori	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Tito Speri	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Trento	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Trepola	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Trepola	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Trepola	ACC	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via Trieste	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Turati	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Ugo Foscolo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via V. Veneto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Valverde	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Valverde	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Vigna	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Vittime del Lavoro	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via Vittime del Lavoro	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via Vittorio Bachelet	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Vittorio Bachelet	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via Vittorio Emanuele II	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via X Giornate di Brescia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via XI Settembre	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via XXV Aprile	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Xxiv Maggio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via Xxvi Aprile	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via de Gasperi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via dei Brusati	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via dei Metalli	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via dei Mille	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via dei Sambrioli	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Ciliegio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Ciliegio	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via del Commercio	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Ferro	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Gabaneto	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Gabaneto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Gelso	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Lavoro	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Lavoro	ACC	Pedonale		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Via del Lavoro	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Levante	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Pero	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Pero	ACC	Pedonale		MP
TRAVAGLIATO	Via del Pero	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Platano	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Platano	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Platano	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via del Rame	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via del Risorgimento	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Sole	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via del Torchio	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via dell'Arte	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via dell'Artigianato	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via dell'Industria	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via dell'Olmo	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via della Lendena	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via della Lendena	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via della Romiglia	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via della Rondine	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Via della Rondine	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Via della Scienza	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Via della Tecnica	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Viale Conciliazione	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Viale Conciliazione	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Viale Conciliazione	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Viale Europa	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Viale della Rovere	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Arsenale	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Betturini	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Bianchi	ACC	Veicolare		BP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
TRAVAGLIATO	Vicolo Broli	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Broli	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Campestre	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Canello	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Cascine	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Congrega	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Consorziale	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Diurno	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Edifici	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Edifici	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Gabbiane	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Orientale	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Ortoglie	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Palazzi	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Parmigiano	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	Vicolo Parmigiano	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Passerino	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Portello	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Remoto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Ritorto	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Ruscello	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo Ruscello	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo della Luna	ACC	Pedonale		BP
TRAVAGLIATO	Vicolo delle Stelle	ACC	Veicolare		BP
TRAVAGLIATO	via Santa Maria dei Campi	ACC	Veicolare		MP
TRAVAGLIATO	via Tentori	ACC	Veicolare		BP

	Veicolare	68.840 m
TRAVAGLIATO	Pedonale	5.132 m
	Totale	73.972 m

Totale Rete Ispezionata:

Bassa pressione	51.746 m	Veicolare	68.840 m
Media pressione	22.226 m	Pedonale	5.132 m
Alta pressione	0 m	Totale	73.972 m



Azienda: CPL Concordia

Zona: TRAVAGLIATO

Data Ispezione: 15/05/2023 - 15/05/2023

**Servizio
ispezione reti gas**

Pagina 10 di 10

Comune

Via / Località / Zona

**Materiale
Tubo**

**Tipo
Ispezione**

Codice Fuga

**Pressione
Gas**

Firma Operatore

Manfredino Anton